
Servicii de reparare si intretinere VW TRANSPORTER

I.D.: 79340303

Data publicarii	28.02.23	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.275,81 RON - 5.275,81 RON

Descriere: Servicii de reparare si intretinere autovehicul VW TRANSPORTER ce includ: inlocuire filtru aer,buson baie ulei,ulei original,surub cu cap cilindric,filtru ulei,ulei CV, suruburi, piulite,garnituri, teava legatura,colier,conducta ulei,piulita cu brida,prezon, turbocompresor,materiale mici,verificat sistem supraalimentare si intercooler.
