
Serviciu de diagnosticare defectiune contactor Sistem de dirijare la aterizare instrumental

I.D.: 78024673

Documente participare:

- specf serv diagnosticare.PDF

Data publicarii	01.02.23	Coduri CPV	50332000-1
Termenul limita pentru depunere:	03.02.23	Pretul estimativ:	9.453,78 RON - 9.453,78 RON

Descriere: Serviciu de diagnosticare defectiune contactor Sistem de Dirijare la Aterizare Instrumental (ILS), conform specificatiilor atasate
