
servicii de reparare autoturism Subaru Forester

I.D.: 28003028

Data publicarii	09.05.18	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.05.18	Pretul estimativ:	617,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: achiziția în limita fondurilor bugetare prin cumpărare directă a serviciilor de reparare a autoturismului marca Subaru Forester, având nr. de înregistrare MAI 17321 și nr de omologare ACSU111411UB5E4, anul fabricației 2006, nr de identificare JF1SG5LW46G063954, prin înlocuire sonda lambda și sudare galerie evacuare, pe baza de deviz, până la 10.05.2018. Manoperă mecanică estimată = 3 ore.
