
Reparatie Dacia Duster - MAI 38902

I.D.: 86032336

Data publicarii	18.08.23	Coduri CPV	50110000-9 50112100-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 2.320,17 RON - 2.320,17 RON

Descriere: Autoritatea contractantă achiziționează serviciul de reparație a sistemului de alimentare la Dacia Duster cu nr. de înregistrare MAI 38902, conform descrierii.
