

## **Servicii de inlocuire a conductoarelor aferente liniilor de detectie incendiu instalate pe transformatoarele 2-5114-T01, 2-5114-T02, 2-5144-T03 si 2-5144-T04**

I.D.: 102534234

Documente participare:

- 02\_CS - EC 5921 T01 la T04.pdf
- 03\_Anexa 1 la cs T1-T4.xlsx

---

Data publicarii	10.09.24	Coduri CPV	50532200-5 45312100-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere: 20.09.24

Descriere: Informatii despre contextul care a determinat achizitia de servicii Serviciile sunt solicitate cu scopul de a elimina problemele sistemului de detectie si de avertizare la incendiu aferent traformatoarelor 2-5114-T01, 2-5114-T02, 2-5144-T03 si 2-5144-T04. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Entitatea contractanta Un contract pentru " Servicii de inlocuire a conductoarelor aferente liniilor de detectie incendiu instalate pe transformatoarele "2-5114-T01, 2-5114-T02, 2-5144-T03 si 2-5144-T04", cu un contractor specializat va asigura functionarea in conditii de siguranta a echipamentelor. Servicii de inlocuire a conductoarelor aferente liniilor de detectie incendiu instalate pe transformatoarele "2-5114-T01, 2-5114-T02, 2-5144-T03 si 2-5144-T04" Modificarea configuratiei liniilor de detectie incendiu instalate pe transformatoarele 2-5114-T01/T02 si 2-5144-T03/T04 astfel incat fiecare detector sa fie conectat la cutia locala de jonctiune aferenta printr-un cablu individual. CANTITATE Servicii de inlocuire a conductoarelor si modificarea configuratiei aferente liniilor de detectie incendiu instalate pe transformatoarele "2-5114-T01, 2-5114-T02, 2-5144-T03 si 2-5144-T04"- conform Anexa 1, atasata anuntului. Informatii cu privire la contextul care determina necesitatea achizitionarii acestor produse, caracteristici tehnice si de performanta, precum si alte cerinte ale SN NUCLEARELECTRICA S.A. sunt descrise in Caietul de Sarcini anexat.