

Serviciu de reparatie al autospeciialelor VW Transporter

I.D.: 36207155

Data publicarii	29.05.19	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.05.19	Pretul estimativ:	7.448,00 RON - 7.448,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Achiziția unui pachet cu doua servicii de reparatie ale autospeciialelor VW Transporter, cu numerele de identificare WV1ZZZ7HZ8H125177 si WV1ZZZ7HZDH028254. Serviciile de reparatie vor cuprinde: - Pentru autospeciala VW Transporter cu nr. de identificare WV1ZZZ7HZ8H125177: A) Manoperă pentru următoarele operațiuni: - înlocuit compresor ; - igienizare; - curățat instalație sistem AC; - demontat/curățat condensator; - test etanșator presiune; - înlocuit tacheți; - diagnoză totală; - încărcare sistem AC; B) Piese auto: - compresor - 1 buc; - spray curățat climatizare - 3 buc; - uscător climă - 1 buc; - filtru polen - 1 buc; - tchet AC- 10 buc; - garnitură capac supapă - 1 buc; - silicon gri - 1 buc. - Pentru autospeciala VW Transporter cu nr. de identificare WV1ZZZ7HZDH028254: A) Manoperă pentru următoarele operațiuni: - - înlocuit compresor; - - curățare instalație ventilație; - - încărcare sistem AC; - - verificat instalație; - - înlocuit filtru polen; - - înlocuit uscător climă; - - diagnoză totală; B) Piese auto: - - compresor - 1 buc; - - spray curățat climatizare - 3 buc; - - uscător climă - 1 buc; - - filtru polen - 1 buc.
