

---

## Piese de schimb pentru robineti - etansare scaun CR 39810

I.D.: 83982984

---

Data publicarii	28.06.23	Coduri CPV	42132000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 18.800,00 EUR - 18.800,00 EUR

---

Descriere: Achizitia pieselor de schimb este necesara pentru efectuarea lucrarilor de mentenanta corectiva si preventiva la robinetii 2-7190-V1166, V1182, PV302, PV304, PV306, PV308, MV128, cat si pentru asigurarea limitelor de siguranta / min / max si a unui stoc de rezerva, in conformitate cu procedurile CNE in vigoare. Echipamentele sunt instalate in cadrul sistemului de productie apa racita si distributie in Cladirea Turbinei (BSI 71900). Sistemul de apa racita asigura apa la temperatura scazuta ( $5\pm 7^{\circ}\text{C}$ ) pentru o multime de consumatori din centrala, in procese de racire si conditionare a aerului in diferite zone din Centrala, in orice configuratie a Centralei. Neasigurarea pieselor de schimb in timp util, poate conduce la aparitia de defecte majore in functionare, la reducerea redundantei sistemului, la incidente care pun in pericol mediul sau sanatatea personalului sau la necesitatea reducerii de putere cu efecte in reducerea capacitatii de productie

---