
Reparație ansamblu fibre optice și sistem de transmitere a imaginii pentru videogastroscoop, cod:1382

I.D.: 92049555

Data publicarii	15.01.24	Coduri CPV	50420000-5 32561000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 34.986,00 RON - 34.986,00 RON

Descriere: Reparație ansamblu fibre optice și sistem de transmitere a imaginii pentru videogastroscoop, cod:13821PKS. V3 DEFECTIUNI CONSTATATE Test etanșeitate negativ Sistem angulare în afara toleranței Cap distal deteriorat Canal de lucru deteriorat Inel adeziv deteriorat Lentile deteriorate Ghid de lumină slăbit la nivelul lentilelor Disfuncționalitate lumină Sistem arbore rupt Cureaua și nitul curelei rupte Lichid în interior Placă de bază corodată Sistem vertebre deteriorat OPERATIUNI NECESARE Înlocuire distal Înlocuire sistem arbore și vertebre Înlocuire inel adeziv Înlocuire lentile Înlocuire canal de lucru Înlocuire ghidaj de lumină Înlocuire curea Adăugare nit curea Înlocuire placă de bază Reglaje de direcție Efectuare teste finale și calitative. Prezenta tine loc de comanda ferma.
