

## Servicii de reparatie a sistemelor antiefracție si supraveghere video

I.D.: 95261366

Data publicării 29.03.24 Coduri CPV 50610000-4

Pretul estimativ: 25.108,25 RON - 25.108,25 RON

Descriere: Servicii de reparatie a sistemelor antiefracție si supraveghere video, cuprinzand: "DSC PC1616, Centrala 6 zone + 1 zona pe tastatura, 2 partitii, maxim 16 zone pe cablu (utilizand modul extensie), sau 32 zone cablu + radio (utilizand modul extensie pe fir si/sau modul radio), tastatură LED PC 1555 inclusă, 2 iesiri programabile PGM, extensibile la 14, zona distincta CO, comunicator digital 2 numere telefon + 1 backup, memorie pentru 500 evenimente " BUC 1,00 Tastatura LED PC 1555 BUC 1,00 Transformator TC45/16SC 40W, 16V BUC 1,00 Acumulator 12V 5Ah Centrala + sirena exterior BUC 2,00 Sirena piezoelectrica de interior BUC 1,00 Sirena de exterior autoalimentata cu flash, carcasa dubla policarbonat + metal, autoprotectie contra taierii firelor si a sabotajului, timp de alarmare programabil, 102 dB/3 m BUC 1,00 PIR BV201, dual analogic, 13x13m, 90grd, suport SPP1 inclus BUC 19,00 Contact magnetic CM 01 BUC 3,00 BPC01 Buton de panica cu retinere BUC 1,00 PP01 - pedala panica din metal BUC 1,00 VIBRO Detector de soc programabil BUC 1,00 Cablu UTP cat5E, 4x2x0,5mm ml 260,00 Canal cablu 16x25mm ml 60,00 Canal cablu 16x40mm ML 6,00 Canal cablu 25x40mm ML 2,00 Camera supraveghere Dahua Bullet IR 60m, 2mp BUC 3,00 Cutie policarbonat ptr. conexiuni si montaj camere BUC 3,00 Adaptor BNC/RJ 45 TTP 11 VL BUC 2,00 Sursa alimentare 12V/2000mA + cupla plata 10A BUC 1,00 XVR 16 5Mp, 1 Audio in/1 Audio out,1 RJ45(100M),2 USB BUC 1,00 HDD 4TB surveillance BUC 1,00 Cablu FTP/cat 5 E ML 20,00 Plat