

Reparații auto la Mercedes Sprinter - instalație de climatizare

I.D.: 51692314

Data publicarii	19.11.20	Coduri CPV	50112100-4
Termenul limita pentru depunere:	23.11.20	Pretul estimativ:	818,07 RON - 818,07 RON
Descriere:	Reparații auto la Mercedes Sprinter WDB906657GP194244 - instalație de climatizare 1 buc. Reparație furtun AC (inclus teu și 3 bucșe) Refrigerant Manoperă		