
Servicii de remediere defectiune si inlocuire bujii incandescente si servicii de revizie tehnica pentru auto B 70 AFP si B 52 DRF.

I.D.: 33612073

Data publicarii	05.02.19	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 07.02.19

Descriere: Servicii de remediere defectiune si inlocuire bujii incandescente, pentru auto dacia Logan1.5 DCI-2004 ,numar de imatriculare B 70 AFP-Referat de necesitate nr.MBR_DSI 2933/01.02.2019 si servicii de revizie tehnica (schimb ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru polen, filtru motorina, discuri frana fata+placute, saboti frana spate) pentru auto marca Dacia Logan 1.5 DCI, numar de imatriculare B 52 DRF, referat necesitate nr.MBR_DSI 2935/01.02.2019
