
Servicii de reparatie si intretinere echipament de copiere Ricoh MP2554

I.D.: 55815601

Data publicarii	07.04.21	Coduri CPV	50800000-3 50300000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 3.936,90 RON - 3.936,90 RON

Descriere: Pachetul de servicii cuprinde urmatoarele operatiuni: > inlocuire ansamblu role tava (rola antrenare hartie, rola de separare, rola de ridicare) > inlocuire kit de mentenanta cuptor (role , bucese, ansamblu film, termistori) > inlocuire ansamblu cilindru și unitate dezvoltare Deviz prezentat anterior nr.170 din 30.03.2021 Manopera de inlocuire si de aspirare reziduuri este inclusa. Garantia pentru serviciile prestate este de 6 luni (in conditii de exploatare normala ale aparatului) sau 30k printuri
