

Lucrari de reparatii la hidroizolatia teraselor pavilioanelor B si C

I.D.: 23169809

Data publicarii	16.10.17	Coduri CPV	45261310-0
Termenul limita pentru depunere:	23.10.17	Pretul estimativ:	151.830,00 RON

Descriere: Lucrari de reparatii la hidroizolatia teraselor pavilioanelor B (1550 mp) si pavilionul C (2100 mp) - desfacerea izolatiei hidrofuge vechi în vederea refacerii; - curatirea stratului suport din beton prin îndepartarea resturilor de moloz; - evacuarea molozului la baza cladirii într-un container (prin montarea unui tobogan special sau cu ajutorul unei macarale) si transportul acestuia în afara cazarmii; - refacerea/executarea sapei deteriorate; - înlocuirea gurilor (sifoanelor) de scurgere a apelor pluviale; - amorsarea suprafetei stratului suport, cu solutie pentru hidroizolatii; - aplicarea primului strat prin încălzire cu flacara a membranei bituminoasa termosudabila cu nisip, armata cu fibra de sticla tip V3(masa de 3 kg/mp), cu flexibilitate la rece la temperatura de -15 °C;; - aplicarea celui de-al doilea strat prin încălzire cu flacara a membranei bituminoasa termosudabila cu ardezie armata cu poliester cu ardezie tip PA 4,5(masa de 4,5 kg/mp), cu flexibilitate la rece la temperatura de -15 °C; - montajul dispozitivelor de difuzie a vaporilor (deflectoare); - inundarea teraselor în vederea receptionarii; - înlocuirea parafrunzarelor la acoperisurile tip terasa; - protejarea terasei cu prelate impermeabile pe timpul executiei lucrarilor în conditii atmosferice cu precipitatii; - înlocuirea învelitorilor din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la copertinele din beton cu latimea pâna la 1,00 m.