
Reparatie VW Touareg

I.D.: 44415150

Data publicarii 31.10.19

Coduri CPV 50112000-3

Pretul estimativ: 16.770,46 RON - 16.770,46 RON

Descriere: 1. Lucrare de reparație VW Touareg cu număr de înregistrare MAI 22860 - Buc. 1. Reparație autovehicul VW Touareg cu serie șasiu WVGZZZ7LZ7DO21980, număr de înregistrare MAI 22860 după cum urmează: - Cosntatare Climă - Capac chiuloasă demontat/montat - Injector pompă demontat/montat - Ventilator demontat/montat - Regulator ventilator demontat/montat Manoperă: - Regulator ventilator - Suflantă - Pompă /Injector - Șurub prindere injector - Șurub de reglat cu capac - Șurub M8X - Cablaj Injectoare
