
GPP DUMBRAVA MINUNATA REPARATII HIDRANTI INTERIORI SI DOTARI

I.D.: 84407762

Data publicarii	07.07.23	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.642,05 RON - 1.642,05 RON

Descriere: Înlocuit robinet deschidere hidrant 2", reparat geam cutie hidrant, montat instalație cu lămpi de semnalizare hidranți, probe la instalație, valoare 1200,05 lei; Țeavă cu robinet refulare tip C: 2buc. x 105,00lei= 210,00 lei; Furtun tip C 15 bar:1 buc. x 162,00 = 162,00 lei (rola 20 m); Verificat hidrant interior: 2 buc.x 35,00 lei = 70,00 lei GPP DUMBRAVA MINUNATA
