

Reparat masina de spalat Beko

I.D.: 56571008

Data publicarii	29.04.21	Coduri CPV	50530000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 305,00 RON - 305,00 RON

Descriere: Achizitia serviciului de reparat masina de spalat BEKO prin inlocuire (garnitura, semering, curea si rulment) , pentru CRPV ODOBESTI , centrul din subordinea DGASPC Vrancea.Pretul iclude materiale , manopera si transport. Se asigura garantie 6 luni pentru piesele inlocuite si reparatia executata.
