
Servicii de reparatie Unitate exterioara VRV Toshiba

I.D.: 100355127

Data publicarii 22.07.24

Coduri CPV 45259000-7

Pretul estimativ: 24.932,00 RON - 24.932,00 RON

Descriere: Oferta refuzata: cof.. oferta nr. 5871 din data de 12.06.2024 - Reparatie unitate exterioara MMY_MAP1406HT8P-E prin inlocuire Compresor - pret unitar 16560 ron, Placa electronica inverter PCB pret unitar - 4500Ron, material marunt pentru montaj compresor pret unitar 435 Ron, Manopera - pret unitar 3437 Ron
