

Reparație cap de cameră H3-ZA

I.D.: 74167346

Data
publicarii

13.10.22

Coduri CPV

50420000-5 50343000-1

Pretul
estimativ:

33.377,00 RON - 33.377,00 RON

Descriere: Reparație cap de cameră H3-ZA G2 DEFECTIUNI CONSTATATE Inelul de zoom defect. Lentilele interne decalibrate. OPERATIUNI EXECUTATE Se dezassemblează capul de cameră. Se înlocuiește sistemul intern de lentile. Se înlocuiește inelul de focus. Se efectuează probe funcționale. Se assemblează capul de camera.
