
Reparatie cu inlocuire piese de schimb la masinile de spalat Ipsa HF234 si HF 304

I.D.: 48859873

Data publicarii	12.08.20	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 9.892,17 RON - 9.892,17 RON

Descriere: Reparatie cu inlocuire piese de schimb la masinile de spalat Ipsa HF234 si HF 304
REPARATIE MASINA SPALAT IPSO HF304 GARNITURA HUBLOU BUC. 1 MANER USA BUC. 1
REPARATIE PLACA DE BAZA (INLOCUIRE RELEE, TRASEE, TOUCH-URI) SET 1 GARNITURA
SPECIALA ETANSARE 4ML REPARATIE MASINA SPALAT IPSO HF234 MANER USA BUC. 1
PRESETUPA ETANSARE BUC. 1 KIT RULMENTI SKF SET 1 GARNITURA HUBLOU BUC.
