
Servicii de reparatii cupe excavator tip ERC 1400-30/7 si ERC 470-15/3,5 -Directia Exploatare Miniera Berbesti

I.D.: 25959025

Data publicarii	09.02.18	Coduri CPV	50531000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	90.457,40 RON
-------------------	---------------

Descriere: „ Servicii de reparatii cupe excavator tip ERC 1400-30/7” și ERC 470-15/3,5- Direcția Exploatare Miniera Berbești Cupele excavatoarelor cu rotor reprezinta partea activa a rotorului care taie din frontul de lucru materialul excavat. Functionalitatea cupelor excavatoarelor cu rotor consta efectiv în saparea materialului de excavat din front si încarcarea lui într-un spatiu foarte mic, din acest punct de vedere existând doua tipuri de cupe si anume: - Cupe taietoare - cu rol exclusiv de a taia si desprinde din frontul de lucru materialul excavat. - Cupe încarcatoare - cu rol de taiere si desprindere din frontul de lucru a materialului de excavat, dar si de încarcare a lui, transport si de deversare în buncarul benzii de preluare.
