
Reparatie Dacia Logan II-08-wld

I.D.: 56253061

Data publicarii	20.04.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.005,94 RON - 3.005,94 RON

Descriere: Inlocuit disc frana fata stanga si dreapta, ulei si filtru motor, st curea distributie si pompa lichid racire, bucsi bara antiruliu, bielete antiruliu fata, filtru aer, teava esapament centru, bujii, Verificat eficienta frana pe testerul de frana cu role Demontat/remontata bara de protectie fata, clapeta acceleratie si saboti frana punte spate Reparata cablaj ventilator Curatat clapeta acceleratie Reglat faruri pentru Dacia Logan II-08-wld
