

---

## **II/533 stabilizácia vybraného úseku cesty pred obcou Harichovce SO 102**

I.D.: 91178576

---

Data publicarii	19.12.23	Coduri CPV	45233124
-----------------	----------	------------	----------

---

Descriere: Predmetom stavby je oprava povrchu komunikácie a odvodňovacích zariadení, rekonštrukcie, sanácie násypových a výkopových svahov zemného telesa s cieľom ich stabilizácie bez výstavby zásadných stabilizačných opatrení ako sú oporné a zárubné múry či subhorizontálne vrty, ktoré by definitívne eliminovali svahové pohyby v okolí komunikácie. Cieľom a účelom stavby je sanácia zosuvu a odstránenie jeho príčin, a tým aj zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Rekonštrukcia cesty II/533 v predmetnom úseku je zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. Predmetom objektu je okrem zriadenia nového krytu vozovky hlavne obnova funkčnosti priepustu, dosypanie zemného telesa komunikácie, zriadenie zemnej priekopy a osadenie zvodidiel do normovej krajnice. Začiatok stavby je situovaný v extraviláne Harichoviec za križovatkou ciest II/533 a II/536 v pravotočivej zákrute v smere zo Spišskej Novej Vsi. Koniec objektu sa nachádza pred železničným priecestím pred obcou Harichovce. Celková dĺžka komunikácie ktorá je súčasťou objektu SO 102 je síce 567,31m, oprava vozovky bude realizovaná v dĺžke 359m. V následných úsekoch sa bude realizovať oprava odvodňovacích zariadení.

---