
Reparație aspirator Karcher

I.D.: 86233119

Data publicarii	21.08.23	Coduri CPV	50530000-9 50800000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 817,51 RON - 817,51 RON

Descriere: Reparație aspirator cu spalare Karcher, conform deviz atasat documentatiei (linlocuire pompa piston oscilant); Reparatia se va efectua in service-ul autorizat Karcher; Factura se va emite pe CUI: 3372602 si va fi insotita de documente ce atesta reparatia;
