

---

## Remedieri cf. deviz SV45USV

I.D.: 39718672

---

Data  
publicarii 12.11.19

Coduri CPV

50112100-4

---

Pretul  
estimativ: 2.133,16 RON - 2.133,16 RON

---

Descriere: Efectuare test scurt Demontare/montare bara de protectie fata Inlocuire pompa instalatie spalare pentru far (dupa verificare) Inlocuire 2 duze stropire ale instalatiei de spalare pentru faruri Inlocuire tije senzori nivel airmatic spate Pompa spalatori faruri Garnitura Pulverizator telescopic Furtun+cuple stropitori faruri Tija ZAD+materiale mici

---