

---

## Serviciu de reparație la autovehiculul Dacia Duster

I.D.: 67186858

---

Data publicarii	17.03.22	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.03.22	Pretul estimativ:	2.025,21 RON - 2.025,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Serviciu de reparație la autovehiculul Dacia Duster, cu seria de șasiu UU1HSDC5G52028335, cmc. 1598, putere motor 77 Kw, an fabricație 2014 din cadrul I.S.U.J. Bacău. Serviciul de reparație presupune înlocuirea următoarelor piese: modul alimentare combustibil - 1 buc; bujii incandescente - 4 buc; senzor arbore cotit - 1 buc; relee alimentare - 2 buc, remediere instalație electrică și efectuarea diagnozei electrice.

---