

---

## Servicii de reparare Detector Clover

I.D.: 55053786

---

Data publicarii	12.03.21	Coduri CPV	45259000-7 50000000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 133.550,00 RON - 133.550,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparare, ExWorks, pentru Detector CLOVER 4x50x70 s/n 97, constand in: · Demontare cristale HPGe · Reprocesare cristale HPGe · Testul cristalelor în criostatul de test · Recondiționarea vidului crisotatului · Schimbarea garniturilor O-ring de la valva de vid · Degazare pe termen lung Long term outgassing · Remontarea cristalelor HPGe înapoi în criostatul Cloverului · Degazare și răcire · Verificarea parametrilor · Controale finale · Reglaj fin al preamplificatorilor · Ciclare termică și verificare holding time · Test de stabilitate pe termen lung · Măsurarea finală a performanțelor spectroscopice ale detectorului · Fișa tehnică

---