
PIESE REPARARE HIDRANTI INTERIORI

I.D.: 94385337

Data publicarii	06.03.24	Coduri CPV	42131160-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.589,00 RON - 2.589,00 RON

Descriere: PIESE REPARARE HIDRANTI INTERIORI Fisa de lucrari - Robinet hidrant 2 toli din bronz = 3 buc; - Furtun tip „ C” cu racorduri = 3 buc; - Teava de refulare cu robinet tip „ C” = 3 buc; - Lampa semnalizare hidrant interior = 3 buc; - Materiale instalatii electrice(cablu bifilar, canal cablu, etc.) ; - Manopera demontat/montat robineti hidrant interior,golit/incarcat instalatie cu apa, verificare presiune, etc.
