
Reparație autosanitară Dacia Dokker A2

I.D.: 90500900

Data publicarii	07.12.23	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 252,10 RON - 252,10 RON

Descriere: Reparație autosanitară Dacia Dokker A2 (înlocuire plăcuțe frână) cu nr. de înmatriculare VS 10 ANP, nr. identificare UU10SDCV558874840, an fabricație 2017, motor 1598 cmc/75 kw. La finalizarea reparatiilor solicitate se va întocmi factura fiscala si deviz/situatie de lucrari, si se va acorda garantie atât pentru componentele inlocuite cat si pentru manopera efectuată.
