

Reparatie Instalatie radiologica Mercury 332

I.D.: 57807126

Data publicarii	09.06.21	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.350,00 RON - 1.350,00 RON

Descriere: DESCRIERE: Reparatie radiologica Mercury 331 cu inlocuire piese:modul de comanda, ansamblu mecanic motor compresor, potentiometru 10Kohm si manopera de reparare, conform ofertei 517/10.03.2021 mai putin
