
Servicii de reparații pentru autoturismul Dacia Duster cu numărul de înmatriculare B 888 MJR

I.D.: 92839211

Data publicarii	02.02.24	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.055,00 RON - 1.055,00 RON

Descriere: Servicii de reparații pentru autoturismul Dacia Duster cu numărul de înmatriculare B 888 MJR: inlocuit discuri frana fata si set placute frna fata
