
Reparatii la Autobuz MB Sprinter 311,, nr. circ. TM-11-YDU

I.D.: 40212804

Data publicarii	21.11.19	Coduri CPV	50113000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.778,90 RON - 1.778,90 RON

Descriere: Revopsit ușă stg spate parțial (parte inferior) Revopsit ușă drp spate parțial (parte inferior)
Revopsit panou drp spate parțial (parte spat)
