
Reparatie videoureteroscop cod 11278VS

I.D.: 88327384

Data publicarii	17.10.23	Coduri CPV	50422000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 23.237,00 RON - 23.237,00 RON

Descriere: Reparatie videoureteroscop cod 11278VS V2 DEFECTIUNI CONSTATATE lichid in interiorul videoureteroscopului nu are imagine nu are lumina capul distal este deteriorat teaca externa este deteriorata veretebrele sunt deteriorate
