

## Pachet revizie grupuri pompare TPU 10+

I.D.: 61676881

---

Data publicarii	07.10.21	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.10.21	Pretul estimativ:	2.026,00 RON - 2.026,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Pachet revizie grupuri pompare TPU 10+, dupa cum urmeaza: - 1 buc "Revizie tehnica la Grupul de pompare TPU10+, seria 129838/200/01x201slh5: - inspectie anuală conform norme Holmatro; - 1,800 l ulei hidraulic; - reglat supape hidraulice; - reparat robinet benzină ; - 1 buc bujie; - curăţat carburator cu soluţie „decarburator,, - 1 buc filtru aer, cod 230-36103-13); - 1 buc filtru aer, cod 230-36102-03); - 0,4 l ulei motor." ----- - 1 buc "Revizie tehnica la Grupul de pompare TPU10+, seria 82112/2001/03byz1slh: - inspectie anuală conform norme Holmatro; - 3,800 l ulei hidraulic; - reglat supape hidraulice; - reparat robinet benzină ; - 1 buc bujie; - curăţat carburator cu soluţie „decarburator,, - 1 buc filtru aer, cod 230-36103-13); - 1 buc filtru aer, cod 230-36102-03); - 0,4 l ulei motor 10 w 30." ---- - 1 buc "Revizie tehnica la Grupul de pompare TPU10+, seria 91272/2002/01wbv1slh: - inspectie anuală conform norme Holmatro; - 1,800 l ulei hidraulic; - reglat supape hidraulice; - reparat robinet benzină ; - 1 buc bujie; - curăţat carburator cu soluţie „decarburator,, - 1 buc filtru aer, cod 230-36103-13); - 1 buc filtru aer, cod 230-36102-03); - 0,4 l ulei motor 10 w 30, - 1 buc picior, cod 358-30201-01."

---