

---

## Serviciu reparatie dulap frigorific UM 01798

I.D.: 57459368

---

Data publicarii	27.05.21	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.500,00 RON - 4.500,00 RON

---

Descriere: Dulap frigorific 1400L : Piese si consumabile ce necesita inlocuire UM Cantitate Pret unitar lei fara T.V.A. Pret total lei fara T.V.A. Revizie de ordin general buc 1 485 485 Ventilator buc 2 270 540 Cheltuieli de deplasare buc 1 249 249 Total lei fara T.V.A. 1274 Dulap frigorific cu 2 usi : Piese si consumabile ce necesita inlocuire UM Cantitate Pret unitar lei fara T.V.A. Pret total lei fara T.V.A. Compresor CAJ2446-Z/404 TECUMSEH buc 1 1360 1360 Ventilator buc 2 270 540 Agent frigorific R404 kg 1.5 234 351 Operatii de curatare/spalare condensator racire set 1 395 395 Manopera buc 1 580 580 Total lei fara T.V.A. 3226 Serviciul se va executa la sediul U.M. 01798 Adancata , jud Ialomita.

---