
Reparatii aparate aer conditionat

I.D.: 82351587

Data
publicarii 17.05.23

Coduri CPV 50730000-1

Pretul
estimativ: 3.500,00 RON - 3.500,00 RON

Descriere: PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA Unitate interioara 1 - inlocuit pompa condens, curatat filtre si condensator de racire; completare cu freon; Unitate interioara casetata 2 - inlocuit modul unitate interna, curatat filtre si condensator de racire, completare cu freon;
