

Servicii reparatii echipamente comunicatii

I.D.: 54378731

Data publicarii 19.02.21 Coduri CPV 50312320-4

Termenul limita 22.02.21 Pretul estimativ: 2.100,00 RON - 2.100,00 RON
pentru
depunere:

Descriere: - reparatie switch cisco catalyst 2960 G- sursa de alimentare defecta - reparatie router cisco 2811 - sursa de alimentare defecta - reparatie router cisco asa 5510 - placa de baza defecta
