
Lucrari de reparare sistem supraveghere video

I.D.: 46670583

Data publicarii	27.05.20	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.520,00 RON - 1.520,00 RON

Descriere: Lucrari de reparare sistem supraveghere video ce presupune inlocuire Camera video color de interior cu IR (CMOS 1/2.7", lentila fixa, Day/Night cu filtru autoretractabil, alimentare: DC12V) -3 buc. si Camera video color de exterior cu IR (CMOS 1/2.7", lentila fixa, Day/Night cu filtru autoretractabil, alimentare: DC12V)- 2 buc Lucrari de reparare sistem supraveghere video ce presupune inlocuire Camera video color de interior cu IR (CMOS 1/2.7", lentila fixa, Day/Night cu filtru autoretractabil, alimentare: DC12V)
