

---

## **Reparatie sistem climatizare la autobuz OTOKAR TERRITO U A-10792 (U.M 01895 CHITILA)**

I.D.: 100596033

---

Data publicarii	24.07.24	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.621,21 RON - 3.621,21 RON

---

Descriere: TEST PRESIUNE INSTALATIE CLIMA A/C CU AZOT, INLOCUIT O-RINGURI CUPLA TRASEU INT A/C , VIDAT SI INCARCAT INSTALATIE A/C SOLUTIE UV R134A 100 GRAME , ULEI SINTETIC 32 AC 450 GRAME , FREON R134A 9.1 KG , CONSUMABILE , LA AUTO CU NUMARUL DE INMATRICULARE A-10792

---