
REPARATIE două agregate de climatizare

I.D.: 57882616

Data publicarii	09.06.21	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.578,11 RON - 3.578,11 RON

Descriere: OPERATII DE REPARATIE CHILLER DELONGHI: Efectuare constatare - 1 buc Inlocuire racod special in unghi de 90° asimetric cu filet exterior si racord portolandez - 1 buc Inlocuire pompa Salmson Hydroson 402-M/EC/B - 1 buc Materiale Marunte inlocuire pompa - 1 set Repunere in functiune - 1 buc Completare Agent frigorific - 3 kg conform deviz
