

## **Reparatie la autospeciala Land Rover Discovery 3 cu nr. de înregistrare - MAI 36268**

I.D.: 42391346

---

Data publicarii 03.04.19 Coduri CPV 50000000-5 50116100-2

---

Pretul estimativ: 1.092,00 RON - 1.092,00 RON

---

Descriere: Reparatie la autospeciala Land Rover Discovery 3 cu nr. de înregistrare - MAI 36268, fiind necesar efectuarea unor reparatii la instalatia electrica/modulul de incarcat a aparaturi medicale si a bateriei suplimentare a ambulantei.

---