
REPARATIE ANALIZOR DE HEMATOLOGIE ELITE 5

I.D.: 52183328

Data publicarii	02.12.20	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 9.740,00 RON - 9.740,00 RON

Descriere: Servicii de reparatie cu inlocuire de componente pentru analizorul de hematologie ELITE 5, dupa cum urmeaza: - Seringa Schott (inclusiv piston), 2 buc - Camera de numarare celule rosii (RBC), 1 buc - Placa electronica de comanda RBC, 1 buc - Apertura 70um, 1 buc - Tubularatura circuite ac de pipetare si TCU , 2 m Pretul include si manopera. Garantie: 12 luni.
