

Servicii de reparatii la autospecialele VW Transporter si Mercedes Sprinter

I.D.: 30850212

Data publicarii	21.09.18	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.09.18	Pretul estimativ:	15.882,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Achizitia a trei servicii de reparatii la autospecialele VW Transporter si Mercedes Sprinter din dotarea unitatii, astfel: 1) Serviciu de reparatie la sistemul de directie al autospecialei Mercedes Sprinter, serie sasiu WDB906255CN522126, cmc 2987, putere motor 140 Kw, an fabricatie 2012. Reparatia consta in remedierea defectiunilor aparute si cuprinde urmatoarele operatiuni: inlocuire rulmenti punte fata (2 buc.), rulmenti punte spate (2 buc.), rulmenti cardan intermediar (2 buc.). 2) Serviciu de reparatie la sistemul de transmisie al autospecialei VW Transporter, serie sasiu WV1ZZZ7HZDH022226, cmc 1968, putere motor 132 Kw, an fabricatie 2012. Reparatia consta in remedierea defectiunilor aparute si cuprinde urmatoarele operatiuni: inlocuirea kit-ului ambreiaj. 3) Serviciu de reparatie la sistemul de transmisie al autospecialei VW Transporter, serie sasiu WV1ZZZ7HZ9H083021, cmc 2461, putere motor 128 Kw, an fabricatie 2009. Reparatia consta in remedierea defectiunilor aparute si cuprinde urmatoarele operatiuni: inlocuire pompa inalta.
