

## **Achiziție reparație instalație specială de stingere autospecială Dac Lancer 16250**

I.D.: 82465458

---

Data publicarii	24.05.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.05.23	Pretul estimativ:	18.949,64 RON - 18.949,64 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Autoritatea contractantă intenționează sa achiziționeze următorul serviciu: 1. Achiziție reparație instalație specială de stingere autospecială Dac Lancer 16250, ce va cuprinde înlocuirea următoarelor piese: - Roată mică dințată antrenare tabmur dr - 1 buc.; - Rulment SKF ax tambur dr - 1 buc.; - Roată mare dințată antrenare tambur dr - 1 buc.; - Rulment SKF ax tambur dr - 1 buc.; - Ax tambur - 1 buc.; - Roată mică dințată antrenare tambur st - 1 buc.; - Rulment SKF ax tambur st - 1 buc.; - Roată mare dințată antrenare tambur dr - 1 buc.; - Rulment SKF ax tambur st - 1 buc.; - Ax tambur - 1 buc.; - Conductă tur pompă apă - 1 buc.; - Robinet - 1 buc.; - Conductă umplere bazin apă - 1 buc.; - Ax cardanic nr. 1 pompă apă - 1 buc.; - Lagăr ax cardanic nr. 1 - 1 buc.; - Ax cardanic nr. 2 pompă apă - 1 buc.; - Lagăr ax cardanic nr. 2 - 1 buc.; - Ax cardanic nr. 3 pompă apă - 1 buc.; - Robinet bazin spumă dr - 1 buc.; - Țeavă racord flexibil bazin apă - 1 buc. În funcție de prețurile unitare primite și de fondurile alocate cu această destinație, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a derula achiziția directă sub condiție suspensivă. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent", caracteristicile tehnice fiind considerate minimale.

---