

---

## Servicii de verificare supape de siguranta

I.D.: 43287854

---

Data publicarii	25.02.20	Coduri CPV	71630000-3 50411000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 800,00 RON - 800,00 RON

---

Descriere: Servicii de verificare supape de siguranta Supape de siguranta cu resort, 6 bari, serii de fabr 34967/1, 34967/2, montate la cazanul de abur Erensan =2 buc; Supapa de siguranta cu resort, 3.2 bari, serii de fabr 080334, montate la cazanul de abur sterilizare etaj 4=1 buc; Supapa de siguranta cu resort, 3.2 bari, serii de fabr 080314, montata la recipient sterilizare etaj 4= 1 buc; Supapa de siguranta cu resort, 2.8 bari, serii de fabr 2902535, montata la autoclav sterilizare - laborator etaj 1= 1 buc; supapa de siguranta cu resort 2.5 bari, seria de fabr 18490, montata la autoclav sterilizare- laborator BK = 1 buc; supapa de siguranta cu resort, 2.5 bari, serii de fabr FG 78732 V/138348, FG 78732 V/138349 montate la recip de aer compr - subsol BI=2 buc. Societ prestat treb sa fie autoriz ISCIR pt serv de verif dispoz de siguranta cf PT C7-2010, PT CR4-2009.Va emite buletin de verif/reglare si decl de conformitate pt fiecare supapa. Val buletin 12 luni.

---