
Revizie tehnica 2 la o autospeciala din cadrul ISU Hunedoara

I.D.: 92811436

Data publicarii	29.01.24	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.156,18 RON - 5.156,18 RON

Descriere: Revizia 2 pentru o autospeciala de 10000 litri Renault Jacinto Veci. Revizia 2 constă în: - înlocuire casetă uscător de aer; - înlocuire filtru combustibil, filtru ulei, filtru aer, filtru polen; - schimb ulei motor + schimb ulei în cutia de viteze de transfer; - actualizare software; - prioritizarea serviciului; - revizii pentru autospeciale cu masa maximă autorizată > 3500 KG.
