

Servicii de reparatie fotocopiatoare Toshiba 3055 cse

I.D.: 79339976

Data publicarii 27.02.23 Coduri CPV 50323100-6 50313100-3

Pretul estimativ: 1.870,00 RON - 1.870,00 RON

Descriere: La reproducerea fotografiilor color (grad de incarcare 100), apare o dunga pe pagina in sensul de inaintare al paginii printate / copiei. Necesara inlocuirea cuptorului .
