

## Serviciu de reparație pentru autoturismul DACIA DUSTER

I.D.: 88471847

---

Data publicarii	25.10.23	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.10.23	Pretul estimativ:	4.510,00 RON - 4.510,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Serviciu de reparație pentru autospeciala DACIA DUSTER serie șasiu UU1HSDADG52890090 / 2015, nr. de înregistrare MAI 38836 aparținând Detașamentului de Pompieri Onești, în cadrul căruia se vor efectua următoarele operațiuni: - demontare-remontare ansamblu cutie de viteze; - revizie generală vehicul; - înlocuire filtru habitaculu; - înlocuire cilindru receptor ambreiaj; - înlocuire kit ambreiaj; - înlocuire filtru aer; - înlocuire furtun aer (intercooler-clapetă aer) - diagnosticare cu tester; - înlocuire filtru carburant; - înlocuire semering palier. În cadrul sereviciului de reparație se vor înlocui următoarele piese: - bucsă etanșare vibrochen; - col ambreiaj; - receptor concentric hidraulic; - schimbător conductă aer ieșire; - ulei motor diesel 5W30; - filtru ulei; - cartuș filtrant aer; - filtru de motorină; - filtru polen habitaculu; - garnitură rotundă bușon ulei; - soluție curățat frână Forch.

---