

Verificare instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori/exteriori

I.D.: 58889832

Data publicarii	16.07.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.07.21	Pretul estimativ:	1.000,00 RON - 1.020,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Verificare instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori/exteriori 34 buc I. Pentru instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti interiori a) Verificarea integritatii furtunului b) Verificarea starii dispozitivelor de fixare c) Masurarea debitului de apa d) Verificarea sistemului de derulare daca functioneaza usor e) Verificarea functionalitatii corespunzatoare a tevii de refulare f) Verificarea vizuala a existentei tuturor subansamblelor g) Verificarea marcajului de de informare h) Verificarea functionalitatii robinetilor de hidrant si a modului de manevrare i) Alimentarea cu apa II. Pentru instalatia de stingere cu hidranti exteriori: a) Verificarea vizuala a starii tehnice b) Verificarea gradului de etansietate a garniturilor c) Verificarea existentei indicatoarelor de marcare a hidrantilor d) Verificarea functionalitatii robinetilor de hidrant si a modului de manevrare e) Verificarea proba presiune de apa f) Alimentare cu apa In cazul cand se constata subansamble ale hidrantilor defecte sau lipsa , acestea se vor inlocui, numai dupa efectarea procesului verbal de constatare.
