
reparatii copiatoare

I.D.: 84399434

Data publicarii	06.07.23	Coduri CPV	50310000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.285,72 RON - 1.285,72 RON

Descriere: Reparare sistem antrenare toner rezidual copiator color Kyocera CB 520 168.07 lei Reparare sursa alimentare principala copiator color Kyocera CB 520 352.94 lei Manopera motat-demontat sursa copiator color Kyocera CB 520 67.23 lei Sistem fixare (fuser) Kyocera M3560 630.25 lei Manopera inlocuire fuser Kyocera M3560 67.23 lei toate cele trei multifunctionale se vor repara si pune in functiune
