
Servicii de verificare hidranti interiori

I.D.: 49836570

Data publicarii	17.09.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.140,00 RON - 1.140,00 RON

Descriere: Servicii de verificare hidranti interiori : - verificare integritate elemente instalatii si hidranti ; - verificare robineti si vane ; - verificare accesorii si dotari ; - verificare presiune si debit. Pretul ofertat este /buc. hidrant, doar pentru serviciile de verificare. Acest pret nu contine valoarea eventualelor componente defecte si al manoperei de inlocuire a acestora. Serviciile de verificare a hidrantilor se efectueaza numai in judetul Hunedoara. LA SEDIUL SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI
